


COMUNE DI

NOICÀTTARO



C.A.P. 70016 - Provincia di Bari
Pbx 080.4784242 - Fax 080.4784265 - e-mail:
info@comune.noicattaro.bari.it

C.F. / P.IVA 05165930727

www.comune.noicattaro.bari.it - info@comune.noicattaro.bari.it

UFFICIO SEGRETERIA

4[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*Ambiente - Igiene Pubblica - Decoro Urbano
Polizia Municipale - Commercio - Industria - Artigianato*

VERBALE del 27 GENNAIO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO, alle ore UNDICI, previo avviso tramite PEC del 20 GENNAIO 2021, si è riunita la 4[^] Commissione Consiliare.

Alla trattazione del seguente o.d.g.:

- 1) Verifica dei lavori eseguiti presso la struttura comunale CCR sita nella zona PIP
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti o assenti i seguenti componenti della 4[^] Commissione Consiliare:

	Presente	Assente
Tritto Mariagrazia	/	
	Presente dalle ore 11:52	Assente dalle ore
Didonna Annarita	/	
	Presente dalle ore 11:52	Assente dalle ore
Laudadio Vito	/	
	Presente dalle ore	Assente dalle ore
Pignataro Rocco	/	
	Presente dalle ore	Assente dalle ore
Tortelli Michele	/	
	Presente dalle ore	Assente dalle ore

[I lavori hanno inizio alle ore 11:52]

Sono altresì presenti:

- Il Dirigente del III settore, arch. Rosalisa Petronelli
- Arch. Emi Pichierri
- Responsabile dei lavori pubblici, ing. Francesco Porrelli
- Consigliere Maria Rosa DeBellis

La presidente, dichiara valida la seduta con la presenza del consigliere Maria Rosa DeBellis in sostituzione del consigliere Vito Laudadio come nota allegata avente protocollo n° 1557 del 26/01/2021.

Relaziona l'arch. Emi Pichierri in quanto RUP, progettista e direttore lavori, degli ultimi interventi strutturali eseguiti presso il CCR.

L'ammontare dei lavori è di 150.000,00 € più ulteriori 29.000,00 €.

Con determina n° 84 del 24/02/2017 veniva affidato il CCR all'ATI Teknoservice-Raccolio.

In seguito all'utilizzo della struttura si evidenziano sin da subito cedimenti strutturali del piano stradale.

Successivamente, in una relazione documentata con foto e video, viene eseguito un carotaggio di ispezione, tre punti di scavi nella zona che ha subito il cedimento, tutto alla presenza degli assessori Fraschini, Santamaria e dall'arch. Pichierri.

In seguito all'esito di questo carotaggio l'amministrazione in essere prevede dal bilancio le somme necessarie a migliorare le condizioni di sicurezza della struttura, come di seguito specificato:

- A) Si evidenzia il cedimento della pavimentazione del lotto 1 e 2 non in grado di sopportare gli effetti degli automezzi pesanti, le ruote e gli appoggi delle gru. L'intervento eseguito, invece, ha rinforzato la fondazione con roccia tenace, fino a 2 metri di profondità e ottimizzato

i materiali superficiali sia come regolarità statica degli strati, sia come qualità impermeabile dei materiali, predisponendo adeguati strati d'asfalto. Sempre l'intervento in oggetto ha creato un'ampio raggio di curvatura permettendo agevole ingresso a qualsiasi mezzo pesante.

- B) L'apparato impiantistico di convogliamento acque piovane dei piazzali fu creato con materiali e tecniche fuori norma, tubazioni in pvc (per intenderci, tubi arancioni) e le griglie in ghisa non sopportanti carichi dei mezzi pesanti. L'intervento fatto ha migliorato la qualità delle tubazioni capaci di sopportare anche l'azione di prodotti chimici aggressivi e inquinanti. Le nuove caditoie sono a norma per i carichi specifici.
- C) Le tettoie di riparo dei cassoni rifiuti, in prossimità delle rampe d'accesso, data l'eccessiva inclinazione, rendevano difficile la salita alle auto o mezzi poco alti tale da impedirne l'uso. L'intervento in oggetto ha consentito di rendere fruibile l'uso delle rampe.
- D) L'intervento in oggetto ha ottimizzato la fondazione del piazzale in prossimità degli uffici.
- E) L'intervento in oggetto ha rinforzato la struttura del tetto degli uffici con barre metalliche rompitratta.

I lavori eseguiti fino ad oggi all'interno del CCR hanno reso la struttura a norma ed è tutto fotograficamente documentato e certificato.

L'utilizzo del cemento PENETRON con brevetto americano ci permetterà di abbatter i costi delle manutenzioni future.

Si evince dalla determina n°710 del 20 ottobre 2014 che la parte esterna è stata asfaltata. Ma dai rilievi satellitari si evince che quella stessa strada non esiste più. E quindi, si è provveduto a riasfaltare la strada facilitando l'accesso alla struttura. (Si allega documentazione ortofotocartografica).


Successivamente l'ing. Porrelli trasmette alla presidente di commissione l'agibilità della struttura rilasciata in data 17/06/2016 a firma del dirigente Arch. V. Lasorella.

Non ci sono altri interventi


La seduta si scioglie alle ore 13:00

Il presente verbale viene sottoscritto secondo le previsioni del comma 1 articolo 65 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente della 4^a Commissione
Tritto Mariagrazia

Handwritten signature of Tritto Mariagrazia in black ink, written over a horizontal line.

Didonna Annarita

Handwritten signature of Didonna Annarita in black ink, written over a horizontal line.

Maria Rosa Debellis

Handwritten signature of Maria Rosa Debellis in blue ink, written over a horizontal line.



COMUNE DI NOICATTARO (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)
26 GEN. 2021
POSTA IN ARRIVO
PROT.N° 1557

Alla C.A.

Del Presidente ~~IV~~ Commissione Consiliare

TRITTO MARIAGRAZIA

e.p.c. del Presidente del Consiglio

DI PINTO Nicola

del Segretario Generale

LEOPIZZI Giuseppe

Oggetto: Sostituzione consigliere ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio Comunale

La sottoscritta Anna Maria BORGIA, in qualità di capogruppo del gruppo "Movimento 5 Stelle",

COMUNICA

che nella seduta di Commissione convocata per il giorno 27/01/21, alle ore 11:00, il Consigliere LAUDADIO VITO, assente per motivi personali, sarà sostituito dal Consigliere DEBELLA MARIA ROSA.

Cordiali Saluti.

Noicattaro, li 26/01/21

Capogruppo Movimento 5 Stelle

Anna Maria BORGIA

Anna Maria Borgia